



### Oprava priestorov športovej haly:

1,38, 1,39 a 1,40

1. Podlahy 70 m<sup>2</sup>

2. Izolácie proti vode 66 m<sup>2</sup>

3. Izolácie tepelné 30 m<sup>2</sup>

4. Dlažba 66 m<sup>2</sup>

5. Obklady 66 m<sup>2</sup> do výšky 2000mm

6. Maľby 180 m<sup>2</sup>

7. Vymurovanie deliacej priečky do výšky 2000 mm

± 0,00 = Existujúca úroveň prízemia

AUTOR NÁVRHU: Ing. Marián Babinský		<div>mar.coop</div> <div>ARCHITEKTONICKÝ ATELIER Na Bystričku 14/A, Martin Tel.č.: 043/4223036 E-mail: marcoop@stonline.sk www.autodesk.com/revit</div>	
HL. ING. PROJEKTU: Ing. arch. Tibor Gombarček			
ZOD. PROJEKTANT: Ing. arch. Tibor Gombarček			
VYPRACOVAL: Ing. Marián Babinský			
INVESTOR: JUDO - CLUB ZŤS Martin			
AKCE: Oprava priestorov športovej haly, miestnosti č. 1,38, 1,39, 1,40		Č. ZAK.:	Zak.
		DATUM:	10/2019
		FORMÁT:	
		MIERKA:	Č. VÝKRESU:
Oprava priestorov 1.38,1.39 a 1.40			101